

Comunicación

EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS REALIZA EN UN AÑO MÁS DE 6.000 INSPECCIONES OCULARES Y ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN LOS PARQUES INFANTILES

También se han llevado a cabo acciones de sustitución de suelos y otros elementos

25 de junio de 2021.- El Ayuntamiento de Burgos ha realizado en un año más de seis mil inspecciones oculares y actuaciones de limpieza en los parques infantiles, según ha informado hoy el concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño. El Ayuntamiento puso en marcha el pasado año un nuevo servicio para el mantenimiento de las áreas de juegos infantiles, áreas de elementos biosaludables, merenderos, pérgolas y conjuntos de mesas y sillas pertenecientes al mobiliario público del término municipal de Burgos.

A continuación, se detallan las actuaciones ejecutadas desde el 1 de junio 2020 al 31 de mayo de 2021:

- Inspección ocular de rutina y limpieza:

Han sido inspeccionadas las 182 zonas de mantenimiento, habiendo sido realizadas en este primer año un total de 3.242 inspecciones oculares de rutina.

Siempre que se inspecciona una zona, y de manera complementaria, se comprueba si existe suciedad en los juegos y, de ser así, se procede a la recogida de restos existentes y a su limpieza (cabe recordar que la limpieza de los pavimentos amortiguadores está fuera del ámbito de actuación del contrato. No obstante, si se encuentran restos peligrosos como cristales, son retirados). De este modo han sido realizadas 3.360 actuaciones de limpieza de diversa intensidad según los requerimientos de la zona.

- Precintado de elementos peligrosos/vallado de seguridad:

Con el fin de preparar zonas para ejecutar obras de reparación de caucho, labores de pintado o cierre de juegos que podían representar un peligro para el usuario, ha sido necesario colocar o retirar precintos y/o vallas de obra en 78 áreas de juegos completas y/o elementos de juego en un total de 162 actuaciones.

- Sustitución de piezas/elementos desgastados o defectuosos:

Han sido ejecutadas 185 actuaciones de sustitución de piezas o elementos que estaban desgastados o habían desaparecido en un total de 104 áreas y/o elementos de juego. Se han colocado barreras arrancadas, sustituido suelos rotos y tejados en castillitos, cambiado cadenas desgastadas y asientos de columpios y tirolinas por otros nuevos, colocadas agarraderas en muelles y tapones cubretornillería ausentes, repuestos toboganes y carteles vandalizados, redes de trepa, etc.

Ejemplos:

- 29 unidades de asientos planos para columpio y 9 asientos cuna para bebés.
- 6 asientos para tirolina.
- 8 asientos para balancines de muelle.
- 4 asientos variados en subibajas y carruseles.
- 5 tejados completos en castillos.
- 11 suelos en castillos.
- 5 carteles completos y 4 vinilos.
- 7 repuestos de goma/plástico de la gama de juegos Galaxy de Kompan.
- 28 agarraderas, presas de escalada, asas, reposapiés, etc. en balancines, rocódromos, etc.
- Sustitución de al menos 12 pares de cadenas en asientos de columpio por otras nuevas de acero inoxidable.
- Sustitución de 11 tramos de valla metálica y 10 tramos de valla de madera por otros nuevos.

- Sustitución de 38 travesaños, tablillas, postes, paneles, etc. en diversos juegos y zonas.
- Suministro de tobogán completo, de 2 tramos de tobogán modular, de red de trepa, sistema de tirolina completo (anclajes a estructura y sistema de tensado, cable-carril, sistemas de frenado, cable de acero), tubos y mazas para elemento musical, rocódromo, etc.
- Otros repuestos varios como arneses para sillas de columpio de integración, funciones lúdicas en los compactos, partes deterioradas en biosaludables, etc.

Han sido realizadas 51 actuaciones en las que se han colocado tapas y tapones cubretornillería que faltaban o estaban deteriorados, así como 14 actuaciones en las que la tornillería de anclaje al suelo ha sido cambiada por otra nueva por encontrarse en mal estado y no cumplir su función.

- Desmontaje y montaje:

Han sido realizadas 58 actuaciones de desmontaje de juegos completos o partes de ellos en 44 áreas infantiles, y 29 actuaciones de montaje de juegos completos o partes de ellos en 21 áreas infantiles.

- Limpieza de pintadas vandálicas:

En el caso de la eliminación de grafitis, el número de actuaciones realizadas durante el primer año de contrato ha sido de 257, repartidas en 134 áreas de mantenimiento.

- Tratamiento de protección y/o pintado:

Han sido realizadas actuaciones de protección y/o pintado en 79 áreas de juegos infantiles en las que, previamente, se han lijado las partes oxidadas y astilladas y han sido aplicadas masillas y bases previas en los casos que lo han requerido.

- Mantenimiento de areneros y zonas de pradera natural:

Han sido realizadas 92 actuaciones en un total de 31 zonas de mantenimiento, se han descompactado areneros mediante el paso de motocultor, se han nivelado y rastrillado los áridos y eliminado malas hierbas en los contornos de los juegos y perímetros de los areneros, etc.

- Mantenimiento de suelos amortiguadores de caucho:

Han sido ejecutadas 76 actuaciones diversas complementarias en zonas que poseen pavimento amortiguador de caucho, con el objeto de preparar previamente superficies necesarias para remodelar los pavimentos deteriorados, eliminar malas hierbas en la base de juegos, cargar y transportar materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución del pavimento, etc.

Así, se ha suministrado y aplicado caucho en 38 áreas de juego, remodelando integralmente la superficie de 18 áreas de juegos y, de modo parcial, en 22 zonas. En total la superficie sobre la que se ha actuado en este primer año de contrato asciende a 3.491,75 m².

- Cambio de elemento de juego íntegro:

En este primer año de contrato se han cambiado elementos de juego íntegros en las siguientes 4 áreas de juegos por un importe total de 48.526,09 euros:

ZONAS REMODELADAS

- AJI099 PARQUE JUAN PABLO II_I
- AJI123 REGINO SÁINZ DE LA MAZA I
- AJI116 PLAZA SAN JOSÉ DE APARTADÓ
- AJI135 SAN ESTEBAN DE CORAZAS

La empresa que ejecuta estas actuaciones por contrato con el Ayuntamiento es RFS EMPRESA CONSTRUCTORA.